УТВЕРЖДАЮ
И.О. Директора МОУ ООШ №1 пгт Спирово
_____А.А.Трифонова
Пр. от 29.08.23 г. № 113/2

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта :***Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1 пгт Спирово***.

1.2. Адрес объекта: ***171170, Тверская обл., пгт Спирово, ул. Карла Маркса, д. 25***.

1.3. Сведения об объекте: **2** этажа, ***928,8*** кв. м, земельный участок – ***10 653*** кв.м..

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: ***1954г.***

1.5. Дата последнего капитального ремонта: ***2021г.***.

1.6. Наименование собственника объекта: ***Администрация Спировского муниципального округа***.

1.7. Форма собственности объекта: ***государственная***.

1.8. Пропускная способность объекта: ***185***

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: ***Образовательная деятельность***.

2.2. Виды оказываемых услуг: ***Образовательные услуги по реализации образовательных программ школьного образования***.

2.3. Форма оказания услуг: ***на объекте***.

2.4. Категории обслуживаемого контингента: ***Дети в возрасте от 7 до 16 лет***.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ***Дети с нарушением слуха, умственного развития.***

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: ***Организован подвоз к месту учебы и обратно школьным автобусом***.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: ***нет***.

3.2.2. Время в пути пешком: ***не более 500 метров***.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: ***нет***.

3.2.4. Перепады высоты в пути: ***нет***

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	***Доступно полностью***
2	Вход в объект	***Не доступно (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)***
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	***Доступно частично (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата***
4	Зона целевого назначения объекта	***Доступно частично (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата***
5	Санитарно-гигиенические зоны	***Не доступно(для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата***
6	Система информации и связи	***Доступно***

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ***доступно частично, избирательно***.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения

1	Территория, прилегающая к объекту	***Ремонт дорожного полотна***	***2025г.***
2	Вход в объект	***Индивидуальное решение с ТСР***	***2025г.***
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	***Технические решения невозможны***	
4	Зона целевого назначения объекта	***Нуждается, текущий ремонт***	***2025г.***
5	Санитарно-гигиенические зоны	***Индивидуальное решение с ТСР***	***2025г.***
6	Система информации и связи	***Индивидуальное решение с ТСР***	***2025г.***

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ***Доступность объекта для инвалидов с нарушением органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития***.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен
"30" августа 2023г. г. № 4;
акт обследования объекта от «29» августа 2023г.

Председатель комиссии: /Трифонова А.А./
Члены комиссии: /Баринова Е.Ю./
/Садовникова Е.В./
/Тряпочкина Е.Н./
/Вохло И.В./