

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта :*Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1 пгт Спирово.*
- 1.2. Адрес объекта: *171170, Тверская обл., пгт Спирово, ул. Карла Маркса, д. 25.*
- 1.3. Сведения об объекте: *2 этажа, 928,8 кв. м, земельный участок – 10 653 кв.м..*
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: *1954г.*
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: *2024г..*
- 1.6. Наименование собственника объекта: *Администрация Спировского муниципального округа.*
- 1.7. Форма собственности объекта: *государственная.*
- 1.8. Пропускная способность объекта: *200*

### 2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: *Образовательная деятельность.*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *Образовательные услуги по реализации образовательных программ основного общего образования.*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: *Дети в возрасте от 7 до 16 лет.*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *Нет*

### 3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: *Организован подвоз к месту учебы и обратно школьным автобусом.*
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
  - 3.2.1. Расстояние: *нет.*
  - 3.2.2. Время в пути пешком: *не более 500 метров.*
  - 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: *нет.*
  - 3.2.4. Перепады высоты в пути: *нет*
- 3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	<b>Доступно полностью</b>
2	Вход в объект	<i>Не доступно (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	<i>Доступно частично (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
4	Зона целевого назначения объекта	<i>Доступно частично (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
5	Санитарно-гигиенические зоны	<i>Не доступно (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
6	Система информации и связи	<b>Доступно</b>

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: **доступно частично, избирательно.**

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

##### 4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	<b>Не требуется</b>	

2	Вход в объект	<i>Индивидуальное решение с TCP</i>	2028г.
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>	
4	Зона целевого назначения объекта	<i>Нуждается, капитальный ремонт</i>	2030г.
5	Санитарно-гигиенические зоны	<i>Индивидуальное решение с TCP</i>	2027г.
6	Система информации и связи	<i>Индивидуальное решение с TCP</i>	2028г.

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: *Доступность объекта для инвалидов с нарушением органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития.*

## 5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен  
"02" сентября 2025г.  
акт обследования объекта от «30» августа 2024г.

Председатель комиссии:

/Булеца М.П./

Члены комиссии:

/Баринова Е.Ю./

/Савельева Е.С./

/Яковлева А.В./

/Вохло И.В./